

台風2号の接近に伴う 園芸ハウスの被害防止対策の徹底について

令和5年6月1日
京都府中丹東農業改良普及センター
京都府中丹西農業改良普及センター

台風2号が接近していることに伴い、今一度、「園芸ハウス台風対策マニュアル」によりパイプハウス被害の未然防止・軽減対策を徹底してください。

1 ハウス内への風の吹き込みを防止する！

- ①パッカーやスプリングを使ってビニール固定を補強し、隙間をしっかりとふさぐ。
- ②ハウスバンドをしっかり締め直す。
- ③筋交いや浮き上がり防止のアンカーなどの補強資材が確実に取り付けられているか点検・補強する。

裏面のチェックリスト項目で点検

詳細については、園芸ハウス台風対策マニュアル＜普及版＞を参照してください
(<http://www.pref.kyoto.jp/nosan/news/engeihousetaisaku.html>)

2 ハウスの強度を超える暴風に備える！

- ①所有するハウスが耐えられる風速の目安を確認する。
- ②ハウスの耐風強度を超える暴風が予想される場合は、骨材を守り、被害を軽減するため、風が強くなる前に、ビニールの引き落とし、巻き上げ（アーチパイプの露出）を行う。

暴風警報発令時においては、ビニール切除も農業共済の対象となる場合があるので、ビニール切除を行う場合は、事前に最寄りの農業共済組合に連絡してください。

* 台風通過中は無理な作業を行わないでください。

問い合わせ：京都府中丹東農業改良普及センター（電話：0773-42-2255）
京都府中丹西農業改良普及センター（電話：0773-22-4901）

台風被害に備えるチェックリスト

台風接近前(2~1日前)に行っておくこと		チェック欄
作付けしていない場合は、ビニールを外す		
ビニールの破れ等の確認と修繕		
ハウス周囲の風に飛ばされ易いものは片付ける		
出入り口の戸車点検、レールの外れや傷みの修繕(強風で出入り口が開かないように)		
妻面の補強(「かんぬき」などの設置)		
風上側のハウスは浮き上がり防止のアンカーなどで補強する		
ビニペット(緩み、外れ、腐食)の点検		
ハウスバンドの締め直し		
ハウス周囲の排水対策		
妻部から2m程度の範囲に防風ネット(寒冷紗など)による補強		
灯油タンク、ガスボンベ等の固定、燃料バルブを閉じる		
台風接近時(直前)に行うこと		チェック欄
台風の進路・勢力などについて最新の情報を確認する(台風の進路の東側=右で被害大きい)		
出入り口を確認し、中に風が吹き込まないようしっかりと固定(かんぬきなど)する		
サイドビニールの巻き上げをしっかりと下まで下ろす		
換気扇がある場合にはハウスを密閉し、換気扇を回してハウス内を負圧にする		
ハウスが倒壊する恐れのあるときは、ビニールを切斷することを検討(風下側から切る)		
ビニールを切斷する場合は、共済組合へあらかじめ連絡する		
やむなく作業を行う場合には、必ずヘルメット等を着用し安全を図る		
台風通過中は人的被害を避けるため無理な作業を行わない		